


Photo 42



C'est la réponse n° .3 : Un amas de copeaux métalliques.

Lors d'une séquence d'usinage, la formation du copeau métallique est parfois perturbée et crée des agrégats de formes diverses.

Ici le copeau s'est aggloméré en forme d'éventail. Chaque plan intermédiaire est induit par la plastification cyclique appliquée au copeau lors de sa formation. On parle de festonnage.

Les festons ont une largeur de quelques microns.